



Cabo Frio, 26 de agosto de 2024

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA

Este relatório tem como objetivo avaliar o atendimento da Oficina Mecânica REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA, CNPJ 39.454.559/0001-27 aos requisitos descritos no processo administrativo nº 9532/2023 no termo de vistoria da oficina. A visita técnica foi inicialmente realizada em 5 de agosto de 2024 as 10h por comissão avaliadora formada por servidores da secretaria municipal de educação, e diante do resultado de desaprovação, uma nova vistoria foi realizada, de natureza pública, nos termos e prazos do Edital no dia 23 de agosto de 2024. Foram inspecionadas as dependências, o maquinário, as ferramentas e o quadro de equipe da oficina.

A visita teve como objetivos específicos:

1. Verificar a conformidade das instalações físicas com os requisitos do processo administrativo.
2. Avaliar a adequação e o estado do maquinário disponível.
3. Inspeccionar a disponibilidade e qualidade das ferramentas, nos termos do edital.
4. Analisar a qualificação e o número de profissionais do quadro técnico.
5. Observar as pendências identificadas na primeira vistoria.

A avaliação foi realizada por meio de Inspeção visual das dependências e maquinário além de entrevistas com o gerente da oficina e alguns funcionários com base no termo de vistoria da oficina, que considera critérios objetivos de acesso público anexo ao edital.

A nota foi obtida mediante o resultado do somatório total de cada item vistoriado, dividido pelo número total de itens. Cada item apresenta as opções E = "Excelente", S = "Satisfatório", R = "Ruim" e N = "Não Possui". O resultado final foi obtido pela soma dos itens classificados como "Excelente" e "Satisfatório" onde o



resultado final se \geq (maior ou igual) a 0,70 será APROVADO (A) e $<$ (menor) a 0,70 será REPROVADO (R)


Dependências da Oficina

A referida oficina mecânica possui uma infraestrutura adequada e bem conservada, atendendo aos requisitos descritos no processo administrativo. As áreas de trabalho são amplas e bem organizadas, permitindo um fluxo eficiente das atividades. Diferentemente da primeira vistoria, foi identificado que o setor administrativo fora estruturado conforme edital.

Dos 7 (sete) itens avaliados, todos atenderam as exigências do edital, sendo a média das avaliações da comissão igual à 1, portanto, considerando-se APROVADO no quesito dependências.



Não obstante, no que tange o acesso dos ônibus à oficina, pelo desnível da entrada principal em relação a rua, observou-se dificuldade de manobra, inclusive o assoalho de um dos veículos arrastou na rampa de acesso, destaca-se também a intensa movimentação de vans nos arredores da oficina, dificultando o acesso dos veículos.




[Handwritten signatures]



Maquinário

O maquinário disponível na oficina encontra-se em bom estado de conservação. Foram identificados equipamentos adequados para a realização de diversos tipos de reparos e manutenções. Dos 8 (oito) itens avaliados, 6 (seis) estão em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos e 2 (dois) foram avaliados como N “Não Possui”. Novamente nos foi informado pelo representante da empresa que a ausência desses equipamentos se justifica pela terceirização do serviço de borracharia como um todo, nos foi apresentado um documento comprovando vínculo de subcontratação.



Dos 8 (oito) itens avaliados, os 2 (dois) que citam sobre maquinário para serviços de borracharia foram reprovadas. Sendo a média das avaliações da comissão igual à 0,75, portanto, considerando-se APROVADO no quesito maquinário.

Foi visitada por essa comissão, nesta mesma data, a referida borracharia, e foi identificado que a mesma não possui dependências capazes estruturalmente de atender as demandas dos serviços em veículos grandes, assim, por esta razão, a reprovação aos itens supracitados se manteve.

Ferramental

A oficina apresentou significativa melhora na quantidade e qualidade das ferramentas exigidas no edital. Algumas ferramentas essenciais para determinados reparos ausentes ou em quantidade inferior na primeira vistoria, foram supridas.

Foram avaliados 49 (quarenta e nove) itens no quesito ferramental, onde 46 (quarenta e seis) itens foram avaliados como E = “Excelente” e/ou S = “Satisfatório”. Como exemplo, destaca-se que a falta de elevadores para veículos leves e utilitários na



quantidade mínima requerida, bem como carrinho de ferramentas para mecânico, macaco tipo jacaré e ainda caixa completa de ferramentas para mecânico, ausências essas identificadas na primeira vistoria, foram supridas nesta nova visita.



Destaca-se que se mantiveram algumas ausências de ferramentas para serviços de borracharia, sendo mais uma vez justificadas pela terceirização desse serviço, desta vez apresentando documento comprovando vínculo de subcontratação, entretanto, em visita ao estabelecimento, como supracitado, foi verificado que a borracharia não comporta fisicamente os veículos de grande porte, objetos deste processo, por isso, se mantendo a reprovação nestes itens.

Dos 49 (quarenta e nove) itens avaliados, a média das avaliações da comissão obtida foi igual à 0,93, portanto, considerando-se APROVADO no quesito ferramental.

Quadro de equipe

O quadro técnico da oficina atendeu aos requisitos do processo administrativo. Foi constatada que todas as insuficiências de profissionais qualificados na primeira vistoria foram corrigidas nesta nova visita.

Segundo o termo de vistoria, todos os integrantes da equipe técnica deverão apresentar vínculo de trabalho para as categorias funcionais e que a referida



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos – Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Educação
Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio

documentação deverá ser apresentada na data de assinatura do contrato, o que foi informado por esta comissão.

Dos 8 (oito) itens avaliados, todos foram aprovados pelos avaliadores. Sendo a média das avaliações da comissão igual à 1, portanto, considerando-se APROVADO no quesito quadro de equipe.

Após realizada a vistoria, nos termos do item 23.2.2 do edital, foi alcançado o resultado final mínimo aceitável, a saber \geq (maior ou igual) a 0,70, já que a média aritmética final, considerando a soma das notas dos quatro grupos de requisitos, divididos por 4, foi de 0,92, considerando-se APROVADA.

Relatório elaborado pela comissão de vistoria.


DUETY RODRIGUES SIQUEIRA
Sec. Mun. de Educação de Cabo Frio
Duety Rodrigues Siqueira
CPF 078265-279.567
Matricula 078265


PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Secretaria Municipal de Educação
Caleb Gomes Marques dos Santos
Matricula 1002665


SANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS
Sanderson Jose da Silva Santos
Sec. Mun. de Educação de Cabo Frio
Infraestrutura e Patrimônio
Matr 990024516



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
07/2024/SEME

TERMO DE VISTORIA DA OFICINA

EMPRESA CONTRATADA:	REVIZZA Comercio SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA		
CNPJ EMPRESA:	39.454.559/0001-27	CEP OFICINA:	28800-000
ENDEREÇO DA OFICINA:	RUA 15 de NOVEMBRO, U2 6		
TELEFONE OFICINA:	22 99981-3205	EMAIL CONTRATADA	
ÓRGÃO CONTRATANTE:	Caleb Gomes, Dueng Rodrigues e Sandersan Santes SEME		
VISTORIADOR:		REPRESENTANTE DA EMPRESA:	RICARDO COSTA MATOS
LEGENDA DE AVALIAÇÃO:	E = Excelente, S = Satisfatório, R = Ruim, N = Não possui		
RESULTADO FINAL	O resultado final será obtido mediante a soma dos valores apurados para as graduações "Excelente" e "Satisfatório".		
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	RF ≥ 0,70 = APROVADO (A) RF < 0,70 = REPROVADO (R)		

1. DEPENDENCIAS

1.1. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	E	S	R	N
Local de execução dos serviços localizado no Município de Cabo Frio, ou de até 50km (cinquenta quilômetros) de distância do local da Subsede da SEME no 2º distrito, considerando-se o percurso pelas principais vias de acesso, e não encontra-se dentro de áreas reconhecidamente de risco.		✓		
Local apropriado para a guarda e conservação dos veículos com área fechada e coberta, com total segurança e, ainda, abrigados do sol e da chuva em tempo integral, e instalações adequadas e entradas compatível aos veículos listados no Termo de Referência e seus anexos.		✓		
Galpão para manutenção, coberto e dentro dos padrões técnicos de acordo com a ABNT, para acomodação,				



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

07/2024/SEME

simultânea, de até 3 (cinco) veículos leves e de até 3 (dois) veículos pesados.		✓		
Depósito de sucatas.	✓			
Instalação física independente para o setor administrativo com estrutura de funcionamento informatizada, sobretudo, em condições de higiene e asseio.	✓			
Almoxarifado.		✓		
Pátio de manobra/estacionamento, murado, que disponha de 01 segurança 24 horas em sua oficina		✓		
1.2. SOMATÓRIO DOS ITENS VISTORIADOS	E	S	R	N
O somatório dos itens vistoriados será obtido mediante a soma individual de cada item vistoriado	2	5		
1.3. NOTA INDIVIDUAL	E	S	R	N
A nota N será obtida mediante o resultado do somatório total de cada item vistoriado (Y) dividido pelo número de itens vistoriados (x).	0,286	0,315		
1.4. RESULTADO FINAL (soma de Excelente e Satisfatório)	1,0			
1.5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	A		R	
RF ≥ 0,70 = APROVADO (A) RF < 0,70 = REPROVADO (R)	✓			
2. MAQUINÁRIO				
2.1. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS				
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	E	S	R	N
Maquinário com sistema de teste de injeção eletrônica KAPTOR 2000 ou equipamento equivalente para qualquer marca e modelo de analisador eletrônico de gases CO2 e demais poluentes aparelhos de ultrassom para limpeza de bicos de injeção eletrônica.	✓			
Scanner para diagnósticos em sistemas monoponto e multiponto analisadores de sonda LAMBDA.	✓			
Medidores de pressão em bombas elétricas.	✓			



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

07/2024/SEME

Elevadores-macacos elétricos.	✓			
Equipamento de balanceamento e alinhamento eletrônicos de rodas.	✓ NÃO		X	3º n° total
Maquinário específico para trocas de pneu/rodas.	✓ NÃO		X	3
Compressor de alta pressão e vazão.	✓			
Coletor de óleo queimado com sistema de condicionamento e recolhimento de óleos usados – Resolução CONAMA nº 362/2005.	✓			
2.2. SOMATÓRIO DOS ITENS VISTORIADOS	E	S	R	N
O somatório dos itens vistoriados será obtido mediante a soma individual de cada item vistoriado	6		2	
2.3. NOTA INDIVIDUAL	E	S	R	N
A nota N será obtida mediante o resultado do somatório total de cada item vistoriado (Y) dividido pelo número de itens vistoriados (x).	0,75			

3. FERRAMENTAL

3.1. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (Quantidade)	E	S	R	N
Aparelho de medição de pressão de óleo do motor (01)	✓			
Aparelho de Solda tipo Mig (01)	✓			
Aparelho para abastecimento de óleo lubrificante (01)	✓			
Aparelho para uso em funilaria tipo Spoter, esmerilhadeira e corte pneumático (01)	✓			
Aparelho Scanner modelo TEC 2 (leitura de sistema de injeção elétrica) (01)	✓			
Bomba de lubrificação pneumática (01)	✓			
Caixa de ferramentas completa para mecânico (03)	✓			



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
07/2024/SEME

Carrinho de ferramentas para mecânico (02)	✓			
Cavalete para retirada de câmbio (01)	✓			
Cinta para anéis de pistão (01)	✓			
Compressor mínimo de 120 lbs (01)	✓			
Dispositivos para arrebatar lona de freio (01)	✓			
Desparafusadeira pneumática (02)	✓			
Elevador para veículos leves e utilitários (03)	✓			
Elevador para remoção de cx. de marcha / motor (01)	✓			
Equipamento para limpeza e calibragem de bicos injetores (01)	✓			
Equipamento de borracharia (01)	✓			
Extrator de engrenagem da árvore de comando e polia do alternador (01)	✓			
Extrator de rolamentos (8 garras) soquete sextavado de 13.5mm (01)	✓			
Furadeira manual (01)	✓			
Guincho para remover motor (girafa) (01)	✓			
Lavador de peça completo com compressor, bomba e bancada (01)			×	
Lixadeira manual elétrica (02)	✓			
Macaco tipo jacaré (02)	✓			
Medidor de compressão de cilindros (01)	✓			
Medidor de RPM (01)	✓			
Medidor de pressão do sistema de arrefecimento (01)	✓			

3^o



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
07/2024/SEME

Medidor de pressão para sistema de injeção eletrônica (01)	✓			
Mesa de balanceamento e alinhamento computadorizado (01)			X	5 ^o
Micrômetro de profundidade (01)	✓			
Multímetros automotivos (02)	✓			
Paquímetro (01)	✓			
Pistola de pintura de gravidade (02)	✓			
Prensa de 15ton (01)	✓			
Prensa hidráulica de até 30ton (01)	✓			
Relógio comparador (02)	✓			
Sala para montagem de motores e câmbio (01)		✓		
Saca polia 2 ou 3 garras (01)		✓		
Saca volante (01)	✓			
Torno de bancada abertura de 150mm (morsa) (01)		✓		
Torquímetro de estalo, vareta ou de relógio (02)	✓			
Equipamento para teste de bomba injetora (01)	✓			
Analisador eletrônico de gases (CO2 e demais poluentes) – Resolução CONAMA nº 418/09. (01)	✓			RAVEN 3
Capas para proteção de bancos (04)	✓			
Aparelho de regulagem de farol (01)				X 3 ^o
Aparelho de teste de motor de partida, alternador e bateria (01)	✓			
Aparelho para carga lenta de bateria 70Ah (01)	✓			



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
07/2024/SEME

mecânica desde que comprovadamente qualificado para ambas)				
4.2. SOMATÓRIO DOS ITENS VISTORIADOS	E	S	R	N
O somatório dos itens vistoriados será obtido mediante a soma individual de cada item vistoriado	8			
4.3. NOTA INDIVIDUAL	E	S	R	N
A nota N será obtida mediante o resultado do somatório total de cada item vistoriado (Y) dividido pelo número de itens vistoriados (x).				
4.4. RESULTADO FINAL (soma de Excelente e Satisfatório)	5,0			
4.5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	A	R		
RF ≥ 0,70 = APROVADO (A)	✓			
RF < 0,70 = REPROVADO (R)				


COMPROVAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA	APRESENTADO (S – SIM/ N – NÃO)
Todos os integrantes da equipe técnica deverão apresentar vínculo de trabalho para as categorias funcionais. A referida documentação deverá ser apresentada na data de assinatura do contrato.	
OBSERVAÇÃO: Foi informado a necessidade de apresentar no ato de assinatura.	




EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
07/2024/SEME

Declaro que a empresa REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DIST. ENGENH LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.454.559/0001-27, através do Sr. RICARDO COSTA MATOS, Cédula de Identidade nº 2378, devidamente identificado, tomou conhecimento de todas as informações e das condições da frota de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação (SEME) para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através de vistoria in loco para verificação dos veículos listados nesse, suas condições, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes.

Cabo Frio, 23 de Agosto de 2024.



Representante da Administração que realizou vistoria



Representante da Empresa durante vistoria

