




Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. ESTUDO PRELIMINAR DE REFORMA E REPARO

O Estudo Técnico Preliminar se refere à serviços de reformas da fachada, cobertura e reestruturação elétrica do prédio sede da prefeitura – Praça Tiradentes, s/n, Centro, Cabo Frio/RJ. Em razão disto, foi realizada uma vistoria no local para avaliação de como se encontra o estado físico da edificação.



### 2. JUSTIFICATIVA

Foi solicitado pela Secretaria Municipal de Administração via processo 9183/2022 a visita técnica da Secretaria Municipal de Obras para avaliação de espaço e confecção de estudo técnico e instrumentos necessários para compor a abertura de processo administrativo de obra de reforma.

### 3. OBJETIVO

O levantamento apresentado tem como objetivo estabelecer condições básicas para elaboração de planilhas orçamentárias para na prestação de serviços de reforma na sede da prefeitura de Cabo Frio.



*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

A partir das verificações supracitadas, foi elaborada uma planilha orçamentária para atender as necessidades do local, adequando as condições necessárias dos funcionários e visitantes, conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (em anexo) e das determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio, RJ.

#### **4 – CONTROLE DE ELABORAÇÃO**

Elaborador	Matrícula	Rubrica
<i>Paulo Henrique Antonioli Gomes</i>		



*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PREFEITURA**



Foto 01 – Platibanda (frente)



Foto 02 – Platibanda (lateral)

SEMOSP – Rua Florisbela Rosa da Penha, S/Nº - Braga  
Cabo Frio – RJ - obras@cabofrio.rj.gov.br



*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 03 – Platibanda (fundos)



Foto 04 – Pastilha caída no entorno do prédio